





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## EDIFICIO STRATEGICO

versione 3.0

Sezione 1 - IDI	ENTIFICATIV	/I										
Data compilazione			30 /	30 / 03 / 2022					Codice ISTAT			
<sup>1</sup> Regione				EMILIA-ROMAGNA					08			
<sup>2</sup> Provincia			Parma					034				
<sup>3</sup> Comune				Salsomaggiore Terme						032		
<ul> <li>Località abitata</li> <li>Sezione censuaria</li> </ul>			Saisonia	Salsomaggiore Terme						10005		
Sezione censualia												
- Identificativo Aggre	- Identificativo Aggregato Strutturale					00003		00				
identificativo Offica Strutturale							999					
<sup>8</sup> Identificativo Area di Emergenza												
ldentificativi infrastrutture di			a			00000	00029	b				
Accessibilità/Connessione			С					d				
<sup>10</sup> Indirizzo			Via La N	/lalfa						<sup>11</sup> Civico	19	
<sup>12b</sup> Denominazione			Palazzetto dello Sport - Via La Malfa							12 Mappa ir	allegato (vedi retro)	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI												
POSIZIONE NELL'AGGREG	4.0		• Sì No		14	Inte	rna	D'estrem	ità	D'angolo		
			(H>L) O ARE					Sì • No				
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)  Sì ● No  16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA  Sì ● No  17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro												
<sup>18</sup> NUMERO PIANI TOTALI (I	1											
			2,50-3-50									
<sup>22</sup> VOLUME UNICO SU AC	22									4707		
<sup>24</sup> STRUTTURA PORTANTE V	/ERTICALE	C.a.	Acciaio	Acciaio	o-c.l.s. 1	Muratur	a Mi	ista (muratu	ra/c.a.)	• Legno No	n identificata	
<sup>25</sup> TIPO MURATURA	Cattiva	attiva Non identificata <sup>26</sup> CORDOLI O CATENE • Sì No										
25 TIPO MURATURA  Buona Cattiva Non identificata  26 CORDOLI O CATENE Sì No  27 PILASTRI ISOLATI  Sì No  28 PIANO PILOTIS  Sì No  29 SOPRAELEVAZIONI  Sì No												
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono												
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata												
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)												
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta												
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile • Stabile con amplificazioni Instabile												
SISMICA Tipo	o instabilità <sup>38</sup>		Liquefazione 40 Faglia attiva e capace					e 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee				
GLOLOGIA /	alizzazione frana	43 Int	Interferente con l'edificio strategico				A monte 45 A valle					
46 IDROGEOLOGIA Risc	hio PAI		● R1	R2		R3	R4	<sup>47</sup> Area	alluviona	abile	Sì • No	
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE												
<sup>48</sup> IDENTIFICATIVO FUNZIO			Coordinamento	intervent	i 001	Soccorse	sanitario	002	ntervento d	perativo 003	Altro 008	
<sup>49</sup> STRUTTURA DI GESTIONI		ZΑ	Ccs	Dicoma	ac Co	m	Coi	Coc	491	Ricovero	in emergenza	
DESTINAZIONE D'USO	<sup>50</sup> Uso origir	nario S	667					<sup>51</sup> Uso attu	iale Se		ar emer gener	
52 ANNO DI PROGETTAZION	NE .		1989	)		<sup>53</sup> A	NNO DI FII	NE COSTRUZIO		1991		
54 Persone mediamente presenti 20												
ESPOSIZIONE	55 Ore fruizione nel giorno 5 Mesi fruizione nell'anno 8											
	57 Interventi dopo la costruzione Sì ● No 58 Anno											
	59 Ampliamenti											
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%											
	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso											
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale											
		venti di	migliorament	o/adegu	amento sis	mico						
	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali											
	65 Altro	1										
EVENTI SUBITI	66 Codice ev	vento	<sup>67</sup> Da		00 /	00	/ 000	00		Tipo intervento		
DALLA STRUTTURA	<sup>69</sup> Codice ev	rento	<sup>70</sup> Da <sup>4</sup>		00 /	00	/ 000	00		Tipo intervento		
	72 Codice ev		<sup>73</sup> Da		00 /	00	/ 000			Tipo intervento		
<sup>75</sup> VERIFICA SISMICA	Effettu	uata (cof	inanziata da D	OPC)	<ul><li>Effettuat</li></ul>	a (altri f	inanziam	nenti)	Non eff	ettuata		