



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 29 / 09 / 2017. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Parma. Comune: San Secondo Parmense. Località abitata: San Secondo Parmense. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001268. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000008, b) 0000000009, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: via Cefalonia. Denominazione: Palestra I.T.I.S. Codice ISTAT: 0803310001. 11 Civico: 21. 12 Mappa in allegato (vedi retro).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [Si] [No]. 14 Interna [] D'estremità [] D'angolo []. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [] Sì [] No. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [] Sì [] No. 17 Chiesa [] Teatro [] Torre/campanile/ciminiera [] Altro []. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50 [] 2,50-3-50 [] 3,50-5,00 [] ≥5,00 [X]. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 8. 22 VOLUME UNICO SU AC: [] Sì [] No. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 675. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: [] C.a. [] Acciaio [] Acciaio-c.l.s. [] Muratura [] Mista (muratura/c.a.) [] Legno [] Non identificata. 25 TIPO MURATURA: [] Buona [] Cattiva [] Non identificata. 26 CORDOLI O CATENE: [] Sì [] No. 27 PILASTRI ISOLATI: [] Sì [] No. 28 PIANO PILOTIS: [] Sì [] No. 29 SOPRAELEVAZIONI: [] Sì [] No. 30 DANNO STRUTTURALE: [] Gravissimo [] Medio - grave [] Leggero [] Assente. 31 STATO MANUTENTIVO: [] Carente [] Sufficiente [] Buono. PROPRIETÀ: 32 [X] Pubblica [] Privata. 33. 34 MORFOLOGIA: [] Pianeggiante [] Su leggero pendio (15°÷30°) [] Su forte pendio (>30°). UBICAZIONE: 35 [] Sotto versante incombente o forte pendio [] Sopra versante incombente o cresta. 36. MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore) [] Stabile [] Stabile con amplificazioni [] Instabile. 38 Frana [] Liquefazione [X] 39. 40 Faglia attiva e capace [] Cedimenti differenziali [] Cavità sotterranee []. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Localizzazione frana [] Interferente con l'edificio strategico []. 44 A monte [] A valle []. 45. 46 Rischio PAI: [] R1 [] R2 [] R3 [] R4. 47 Area alluvionabile: [] Sì [] No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: [] Coordinamento interventi 001 [] Soccorso sanitario 002 [] Intervento operativo 003 [] Altro 005. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: [] Ccs [] Dicomac [] Com [] Coi [] Coc. 49b [X] Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S67. 51 Uso attuale S67. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1965. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1966. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 20. 55 Ore fruizione nel giorno: 10. 56 Mesi fruizione nell'anno: 10. 57 Interventi dopo la costruzione: [] Sì [] No. 58 Anno: 2002. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 59 Ampliamenti []. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% []. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso []. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale []. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico []. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali []. 65 [X] Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [] 67 Data: 00 / 00 / 0000. 68 Tipo intervento []. 69 Codice evento [] 70 Data: 00 / 00 / 0000. 71 Tipo intervento []. 72 Codice evento [] 73 Data: 00 / 00 / 0000. 74 Tipo intervento []. 75 VERIFICA SISMICA: [] Effettuata (cofinanziata da DPC) [] Effettuata (altri finanziamenti) [] Non effettuata.