



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 26 / 09 / 2017. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Parma. Comune: Tizzano Val Parma. Località abitata: Tizzano Val Parma. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001422. Identificativo Unità Strutturale: 006. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000006, b) 0000000008, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: PIAZZA ROMA. Denominazione: MUNICIPIO.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No), 14 Interna (No), D'estremità (No), D'angolo (No). FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì (No). UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: Chiesa (No), Teatro (No), Torre/campanile/ciminiera (No), Altro (No). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 5. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50 (No), 2,50-3-50 (No), 3,50-5,00 (No), ≥5,00 (No). ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 9. VOLUME UNICO SU AC: Sì (No). SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 195. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. (No), Acciaio (No), Acciaio-c.l.s. (No), Muratura (No), Mista (muratura/c.a.) (No), Legno (No), Non identificata (No). TIPO MURATURA: Buona (No), Cattiva (No), Non identificata (No). CORDOLI O CATENE: Sì (No), No (No). PILASTRI ISOLATI: Sì (No), No (No). PIANO PILOTIS: Sì (No), No (No). SOPRAELEVAZIONI: Sì (No), No (No). DANNO STRUTTURALE: Gravissimo (No), Medio-grave (No), Leggero (No), Assente (No). STATO MANUTENTIVO: Carente (No), Sufficiente (No), Buono (No). PROPRIETÀ: 32 Pubblica (Sì), 33 Privata (No). MORFOLOGIA: Pianeggiante (Sì), Su leggero pendio (15°÷30°) (No), Su forte pendio (>30°) (No). UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio (Sì), 36 Sopra versante incombente o cresta (No). MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore) (Stabile), Stabile (No), Stabile con amplificazioni (No), Instabile (No). Tipo instabilità: 38 Frana (No), 39 Liquefazione (No), 40 Faglia attiva e capace (No), 41 Cedimenti differenziali (No), 42 Cavità sotterranee (No). GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana: 43 Interferente con l'edificio strategico (No), 44 A monte (No), 45 A valle (No). Rischio PAI: R1 (No), R2 (No), R3 (No), R4 (No). Area alluvionabile: Sì (No), No (No).

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi (001), Soccorso sanitario (002), Intervento operativo (003), Altro (No). STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs (No), Dicomac (No), Com (No), Coi (No), Coc (Sì), Ricovero in emergenza (No). DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S36, 51 Uso attuale S36. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1800, ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1800. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti 15, 55 Ore fruizione nel giorno 6, 56 Mesi fruizione nell'anno 12. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 57 Interventi dopo la costruzione (Sì), 58 Anno 2016. 59 Ampliamenti (No), 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% (No), 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso (No), 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale (No), 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico (No), 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali (Sì), 65 Altro (No). EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [blank], 67 Data 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento [blank], 69 Codice evento [blank], 70 Data 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento [blank], 72 Codice evento [blank], 73 Data 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento [blank]. VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC) (No), Effettuata (altri finanziamenti) (No), Non effettuata (No).