



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 22 / 07 / 2022. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Reggio nell'Emilia. Comune: Bagnolo in Piano. Località abitata: Bagnolo in Piano. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001181. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000016, b) 0000000035, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Piazza Garibaldi. Denominazione: Municipio - Edificio Est (vecchia sede).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 9. 22 VOLUME UNICO SU AC: [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 264. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. 25 TIPO MURATURA: Buona. 26 CORDOLI O CATENE: [No]. 27 PILASTRI ISOLATI: [No]. 28 PIANO PILOTIS: [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: [No]. 30 DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. 31 STATO MANUTENTIVO: Buono. 32 PROPRIETÀ: Pubblica. 33 PRIVATA: [No]. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante. 35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio. 36 Sopra versante incombente o cresta. 37 ZONA MS (condizione peggiore): Stabile. 38 TIPO INSTABILITÀ: Frana. 39 LIQUEFAZIONE: [No]. 40 FAGLIA ATTIVA E CAPACE: [No]. 41 CEDIMENTI DIFFERENZIALI: [No]. 42 CAVITÀ SOTTERRANEE: [No]. 43 LOCALIZZAZIONE FRANA: Interferente con l'edificio strategico. 44 A MONTE: [No]. 45 A VALLE: [No]. 46 IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R1.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. 50 DESTINAZIONE D'USO: S36. 51 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1859. 52 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1865. 53 ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 7. 55 Ore fruizione nel giorno: 6. 56 Mesi fruizione nell'anno: 12. 57 Interventi dopo la costruzione: [No]. 58 Anno: 2000. 59 AMPLIAMENTI: [No]. 60 VARIAZIONI DI DESTINAZIONE: [No]. 61 INTERVENTI VOLTI A TRASFORMARE L'EDIFICIO: [No]. 62 INTERVENTI STRUTTURALI IN MODIFICA: [No]. 63 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO: [No]. 64 INTERVENTI DI SOLA RIPARAZIONE DEI DANNI STRUTTURALI: [No]. 65 ALTRO: [No]. 66 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento: T. 67 Data: 15 / 10 / 1996. 68 TIPO INTERVENTO: L. 69 Codice evento: [blank]. 70 Data: 00 / 00 / 0000. 71 TIPO INTERVENTO: [blank]. 72 Codice evento: [blank]. 73 Data: 00 / 00 / 0000. 74 TIPO INTERVENTO: [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).