





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI		
Data compilazione	21 / 09 / 2015 Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA 08	
² Provincia	Reggio nell'Emilia 035	
³ Comune	Reggio nell'Emilia 033	
4 Località abitata	Reggio nell'Emilia 10017	
⁵ Sezione censuaria		
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000021735 00	
⁷ Identificativo Unità Strutturale	004	
8 Identificativo Area di Emergenza		
g Identificativi infrastrutture di a	b	
Accessibilità/Connessione C	d	
¹⁰ Indirizzo	11	
12 Mappa in allegato (vedi retro)	via Emilia S. Stefano 27	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GEN		
	of the internal of bullgood	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì • No 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì • No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro		
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5 19 PIANI INTERRATI $0 \bullet 1 2 \geq 3$	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50	2,50-3-50 ● 3,50-5,00 ≥5,00 ²¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10	
	NO 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 330	
²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a.	Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata	
²⁵ TIPO MURATURA Buona	Cattiva ● Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì ● No	
²⁷ PILASTRI ISOLATI Sì	NO ²⁸ PIANO PILOTIS Sì ● NO ²⁹ SOPRAELEVAZIONI Sì ● NO	
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono		
PROPRIETÀ 32 Pubblica	a ³³ ✓ Privata	
MORFOLOGIA ● Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile • Stabile con amplificazioni Instabile		
SISMICA Tipo instabilità 38 Franc	42	
GEOLOGIA / Localizzazione frana 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	Interferente con l'unità strutturale 4 A monte A valle R1 R2 ● R3 R4 47 Area alluvionabile Sì ● No	
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	N1 N2 N3 N4 " Area alluvionabile 31 100	
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE		
destinazione d'uso (uso attuale)	S90	
49 A ✓ Resider	nziale (H 15) D Turistico (K 0) G Deposito (N 0)	
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comme	ercio (I 0) E Produzione (L 0)	
c Serv. p	ubbl. (J 0) F ✓ Uffici (M 3)	
⁵⁰ EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ✓ ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 \geq 2002		
	0-65% <30% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato	
52 OCCUPANTI 50		
OCCOLDITION DO		

Марра	