



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 19 / 12 / 2013. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Reggio nell'Emilia. Comune: San Martino in Rio. Località abitata: San Martino in Rio. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000000748. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000019, b) 0000000023, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Piazza Carnevali. Denominazione: Deposito Comunale.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50 [No]. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 5. 22 VOLUME UNICO SU AC: [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 700. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. [No]. 25 TIPO MURATURA: Buona [No]. 26 CORDOLI O CATENE: [No]. 27 PILASTRI ISOLATI: [No]. 28 PIANO PILOTIS: [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: [No]. 30 DANNO STRUTTURALE: Medio - grave [No]. 31 STATO MANUTENTIVO: Buono [No]. 32 PROPRIETÀ: Pubblica [checked]. 33 PRIVATA: [No]. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante [checked]. 35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio [checked]. 36 Sopra versante incombente o cresta [No]. 37 MICROZONAZIONE SISMICA: Zona MS (condizione peggiore) [No]. 38 Tipo instabilità: Frana [No]. 39 Liquefazione [checked]. 40 Faglia attiva e capace [No]. 41 Cedimenti differenziali [No]. 42 Cavità sotterranee [No]. 43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana [No]. 44 Interferente con l'edificio strategico [No]. 45 A monte [No]. 46 A valle [No]. 47 Rischio PAI: R1 [No]. 48 Area alluvionabile: [No].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001 [No]. Soccorso sanitario 002 [No]. Intervento operativo 003 [No]. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs [No]. Dicomac [No]. Com [No]. Coi [No]. Coc [No]. 49b Ricovero in emergenza [No]. 50 DESTINAZIONE D'USO: Uso originario S30 [No]. 51 Uso attuale S30 [No]. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1992 [No]. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1994 [No]. 54 ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 4 [No]. 55 Ore fruizione nel giorno 6 [No]. 56 Mesi fruizione nell'anno 12 [No]. 57 Interventi dopo la costruzione: [No]. 58 Anno [No]. 59 Ampliamenti [No]. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% [No]. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso [No]. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale [No]. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico [No]. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali [No]. 65 Altro [No]. 66 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento [No]. 67 Data 00 / 00 / 0000 [No]. 68 Tipo intervento [No]. 69 Codice evento [No]. 70 Data 00 / 00 / 0000 [No]. 71 Tipo intervento [No]. 72 Codice evento [No]. 73 Data 00 / 00 / 0000 [No]. 74 Tipo intervento [No]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC) [No]. Effettuata (altri finanziamenti) [No]. Non effettuata [No].