



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione 23 / 01 / 2015
Codice ISTAT
1 Regione EMILIA-ROMAGNA 08
2 Provincia Modena 036
3 Comune Castelnuovo Rangone 007
4 Località abitata Castelnuovo Rangone 10001
6 Identificativo Aggregato Strutturale 0000002285 00
7 Identificativo Unità Strutturale 999
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000026 b 0000000027 c 0000000028 d
10 Indirizzo via Guido Rossa
11 Civico 1/1
12b Denominazione Stazione Carabinieri
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata
14 Interna D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA
17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3
19 PIANI INTERRATI 0 1 2 >=3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 >=5,00
21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 9
22 VOLUME UNICO SU AC Si No
23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 228
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata
26 CORDOLI O CATENE Si No
27 PILASTRI ISOLATI Si No
28 PIANO PILOTIS Si No
29 SOPRAELEVAZIONI Si No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente
31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
32 PROPRIETÀ Pubblica Privata
33 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)
34 UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta
35 MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile
36 Tipo instabilità Frana Liquefazione Faglia attiva e capace Cedimenti differenziali Cavità sotterranee
37 Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico A monte A valle
38 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1 R2 R3 R4 Area alluvionabile Si No
39 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro 006
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc
49b Ricovero in emergenza
50 DESTINAZIONE D'USO Uso originario S52
51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1988
53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1991
54 ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 10
55 Ore fruizione nel giorno 24
56 Mesi fruizione nell'anno 12
57 Interventi dopo la costruzione Si No
58 Anno
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro
66 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA Codice evento Data 00 / 00 / 0000
67 Tipo intervento
68 Codice evento Data 00 / 00 / 0000
69 Tipo intervento
70 Codice evento Data 00 / 00 / 0000
71 Tipo intervento
72 Codice evento Data 00 / 00 / 0000
74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata