



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 25 / 09 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Bologna. Comune: Budrio. Località abitata: Budrio. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000188500. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000017, b) 0000000018, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: via Martiri Antifascisti. Denominazione: Magazzino Comunale.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): 2,50-3-50. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 4. 22 VOLUME UNICO SU AC: [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 1776. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. 25 TIPO MURATURA: Buona. 26 CORDOLI O CATENE: [No]. 27 PILASTRI ISOLATI: [No]. 28 PIANO PILOTIS: [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: [No]. 30 DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. 31 STATO MANUNTENTIVO: Buono. 32 PROPRIETÀ: Pubblica. 33 PRIVATA: [No]. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante. 35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio. 36 Sopra versante incombente o cresta. 37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile. 38 Tipo instabilità: Frana. 39 Liquefazione: [No]. 40 Faglia attiva e capace: [No]. 41 Cedimenti differenziali: [No]. 42 Cavità sotterranee: [No]. 43 Localizzazione frana: Interferente con l'edificio strategico. 44 A monte. 45 A valle. 46 IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R1. 47 Area alluvionabile: [No].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. 50 DESTINAZIONE D'USO: S91. 51 Anno di progettazione: 1930. 52 Anno di fine costruzione: 1930. 53 ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 2. 55 Ore fruizione nel giorno: 8. 56 Mesi fruizione nell'anno: 12. 57 Interventi dopo la costruzione: [No]. 58 Anno: [blank]. 59 Ampliamenti: [No]. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%: [No]. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso: [No]. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale: [No]. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico: [No]. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali: [No]. 65 Altro: [No]. 66 Codici eventi: 67 Data: 00 / 00 / 0000. 68 Tipo intervento: [blank]. 69 Codici eventi: 70 Data: 00 / 00 / 0000. 71 Tipo intervento: [blank]. 72 Codici eventi: 73 Data: 00 / 00 / 0000. 74 Tipo intervento: [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).