



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 29 / 01 / 2018
Codice ISTAT: EMILIA-ROMAGNA 08, Bologna 037, Castello d'Argile 017, Castello d'Argile 10001
Identificativo Aggregato Strutturale: 0000090300 00
Identificativo Unità Strutturale: 002
Identificativo Area di Emergenza:
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a 0000000010, b, c, d
Indirizzo: via Europa unita
Denominazione: Spogliatoi palestra scuola secondaria

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (Si/No), 14 Interna (Interna/D'estremità/D'angolo)
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì/No
UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: Sì/No, 17 Chiesa/Teatro/Torre/campanile/ciminiera/Altro
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1, 19 PIANI INTERRATI: 0/1/2/>=3
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50/2,50-3-50/3,50-5,00/>=5,00, 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 3
VOLUME UNICO SU AC: Sì/No, 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 240
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a./Acciaio/Acciaio-c.l.s./Muratura/Mista (muratura/c.a.)/Legno/Non identificata
TIPO MURATURA: Buona/Cattiva/Non identificata, 26 CORDOLI O CATENE: Sì/No
PILASTRI ISOLATI: Sì/No, 28 PIANO PILOTIS: Sì/No, 29 SOPRAELEVAZIONI: Sì/No
DANNO STRUTTURALE: Gravissimo/Medio-grave/Leggero/Assente, 31 STATO MANUNTENTIVO: Carente/Sufficiente/Buono
PROPRIETÀ: 32 Pubblica (checked)/Privata
MORFOLOGIA: Pianeggiante/Su leggero pendio (15°÷30°)/Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio, 36 Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile/Stabile con amplificazioni/Instabile
Tipo instabilità: 38 Frana, 39 Liquefazione (checked), 40 Faglia attiva e capace, 41 Cedimenti differenziali, 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana: 43 Interferente con l'edificio strategico, 44 A monte, 45 A valle
Rischio PAI: R1/R2/R3/R4, 47 Area alluvionabile: Sì/No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001, Soccorso sanitario 002, Intervento operativo 003, Altro 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs/Dicomac/Com/Coi/Coc, 49b Ricovero in emergenza (checked)
DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S67, 51 Uso attuale S67
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1958, 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1960
ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 30, 55 Ore fruizione nel giorno: 8, 56 Mesi fruizione nell'anno: 10
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 57 Interventi dopo la costruzione: Sì/No, 58 Anno: 2014
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico (checked)
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento T, 67 Data: 20 / 05 / 2012, 68 Tipo intervento M
69 Codice evento, 70 Data: 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento
72 Codice evento, 73 Data: 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC)/Effettuata (altri finanziamenti)/Non effettuata