



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 20 / 04 / 2018. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Bologna. Comune: Malalbergo. Località abitata: Malalbergo. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000018200. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000028, b) 0000000029, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Piazza Unità d'Italia. Denominazione: Municipio. Codice ISTAT: 08, 037, 035, 10003.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [Si] [No]. 14 Interna [ ] D'estremità [ ] D'angolo [ ]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [ ] Sì [ ] No. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [ ] Sì [ ] No. 17 Chiesa [ ] Teatro [ ] Torre/campanile/ciminiera [ ] Altro [ ]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 4. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): [ ] ≤2,50 [ ] 2,50-3-50 [ ] 3,50-5,00 [ ] ≥5,00. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 13. 22 VOLUME UNICO SU AC: [ ] Sì [ ] No. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 410. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: [ ] C.a. [ ] Acciaio [ ] Acciaio-c.l.s. [ ] Muratura [ ] Mista (muratura/c.a.) [ ] Legno [ ] Non identificata. 25 TIPO MURATURA: [ ] Buona [ ] Cattiva [ ] Non identificata. 26 CORDOLI O CATENE: [ ] Sì [ ] No. 27 PILASTRI ISOLATI: [ ] Sì [ ] No. 28 PIANO PILOTIS: [ ] Sì [ ] No. 29 SOPRAELEVAZIONI: [ ] Sì [ ] No. 30 DANNO STRUTTURALE: [ ] Gravissimo [ ] Medio - grave [ ] Leggero [ ] Assente. 31 STATO MANUTENTIVO: [ ] Carente [ ] Sufficiente [ ] Buono. PROPRIETÀ: 32 [ ] Pubblica [ ] Privata. 33. 34 MORFOLOGIA: [ ] Pianeggiante [ ] Su leggero pendio (15°÷30°) [ ] Su forte pendio (>30°). UBICAZIONE: 35 [ ] Sotto versante incombente o forte pendio [ ] Sopra versante incombente o cresta. 36. MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore) [ ] Stabile [ ] Stabile con amplificazioni [ ] Instabile. 38 Tipo instabilità: [ ] Frana [ ] Liquefazione [ ] Faglia attiva e capace [ ] Cedimenti differenziali [ ] Cavità sotterranee. 39. 40. 41. 42. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Localizzazione frana: [ ] Interferente con l'edificio strategico [ ] A monte [ ] A valle. 44. 45. 46 Rischio PAI: [ ] R1 [ ] R2 [ ] R3 [ ] R4. 47 Area alluvionabile: [ ] Sì [ ] No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: [ ] Coordinamento interventi 001 [ ] Soccorso sanitario 002 [ ] Intervento operativo 003 [ ] Altro [ ]. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: [ ] Ccs [ ] Dicomac [ ] Com [ ] Coi [ ] Coc [ ] Ricovero in emergenza. 50 DESTINAZIONE D'USO: [ ] Uso originario S36 [ ] Uso attuale S36. 51. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1867. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1867. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 15. 55 Ore fruizione nel giorno: 12. 56 Mesi fruizione nell'anno: 11. 57 Interventi dopo la costruzione: [ ] Sì [ ] No. 58 Anno: [ ]. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 59 Ampliamenti [ ]. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% [ ]. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso [ ]. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale [ ]. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico [ ]. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali [ ]. 65 Altro [ ]. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [ ] Data: 00 / 00 / 0000. 67. 68 Tipo intervento [ ]. 69 Codice evento [ ] Data: 00 / 00 / 0000. 70. 71 Tipo intervento [ ]. 72 Codice evento [ ] Data: 00 / 00 / 0000. 73. 74 Tipo intervento [ ]. 75 VERIFICA SISMICA: [ ] Effettuata (cofinanziata da DPC) [ ] Effettuata (altri finanziamenti) [ ] Non effettuata.