



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 12 / 06 / 2018. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Bologna. Comune: Monterenzio. Località abitata: Palazzo di Bisano. Identificativo Aggregato Strutturale: 000000001. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 000000003, b) 000000004, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Piazza Guerrino De Giovanni. Denominazione: Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No]. D'estremità [No]. D'angolo [No]. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No]. Teatro [No]. Torre/campanile/ciminiera [No]. Altro [No]. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3. 19 PIANI INTERRATI: 0. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50 [No]. 2,50-3-50 [No]. 3,50-5,00 [No]. ≥5,00 [No]. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 8. VOLUME UNICO SU AC: Si [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 221. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. [No]. Acciaio [No]. Acciaio-c.l.s. [No]. Muratura [No]. Mista (muratura/c.a.) [No]. Legno [No]. Non identificata [No]. TIPO MURATURA: Buona [No]. Cattiva [No]. Non identificata [No]. 26 CORDOLI O CATENE: Si [No]. No [No]. PILASTRI ISOLATI: Si [No]. No [No]. 28 PIANO PILOTIS: Si [No]. No [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: Si [No]. No [No]. DANNO STRUTTURALE: Gravissimo [No]. Medio - grave [No]. Leggero [No]. Assente [No]. 31 STATO MANUTENTIVO: Carente [No]. Sufficiente [No]. Buono [No]. PROPRIETÀ: 32 Pubblica [checked]. 33 Privata [No]. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante [checked]. Su leggero pendio (15°÷30°) [No]. Su forte pendio (>30°) [No]. UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio [checked]. 36 Sopra versante incombente o cresta [No]. MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile [No]. Stabile con amplificazioni [checked]. Instabile [No]. Tipo instabilità: 38 Frana [No]. 39 Liquefazione [No]. 40 Faglia attiva e capace [No]. 41 Cedimenti differenziali [No]. 42 Cavità sotterranee [No]. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana: 43 Interferente con l'edificio strategico [checked]. 44 A monte [No]. 45 A valle [No]. Rischio PAI: R1 [No]. R2 [No]. R3 [No]. R4 [No]. 47 Area alluvionabile: Si [No]. No [No].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001 [No]. Soccorso sanitario 002 [No]. Intervento operativo 003 [No]. Altro [No]. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs [No]. Dicomac [No]. Com [No]. Coi [No]. Coc [checked]. 49b Ricovero in emergenza [No]. DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S36 [checked]. 51 Uso attuale S36 [checked]. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1930. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1930. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 30. 55 Ore fruizione nel giorno: 8. 56 Mesi fruizione nell'anno: 12. 57 Interventi dopo la costruzione: Si [checked]. No [No]. 58 Anno: 1970. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 59 Ampliamenti [checked]. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% [No]. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso [No]. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale [No]. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico [No]. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali [No]. 65 Altro [No]. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [blank]. 67 Data: 00 / 00 / 0000. 68 Tipo intervento [blank]. 69 Codice evento [blank]. 70 Data: 00 / 00 / 0000. 71 Tipo intervento [blank]. 72 Codice evento [blank]. 73 Data: 00 / 00 / 0000. 74 Tipo intervento [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC) [No]. Effettuata (altri finanziamenti) [No]. Non effettuata [checked].