





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO

versione 3.0

Sezione 1 - ID	ENTIFICATIVI							
Data compilazione		15 / 05 / 2018			Codice ISTAT			
	¹ Regione		EMILIA-ROMAGNA			08		
² Provincia					038			
		Ferrara						
3 Comune		Jolanda di Savoia				010		
4 Località abitata		Jolanda di Savoia				100	003	
Sezione censuaria								
⁶ Identificativo Aggre	gato Strutturale		000	00014005	00			
¹ Identificativo Unità Strutturale				999				
⁸ Identificativo Area di Emergenza								
9 Identificativi infrast	rutture di a		000	00000009	b			
Accessibilità/Conne	ssione c				d			
¹⁰ Indirizzo		via del lavoro				11	Civico	3
12b Denominazione		Magazzino Comunale				12	Mappa in allegate	
magazzine comenaio								
Sezione 2 - CAR POSIZIONE NELL'AGGREG	ATTERISTICHE GEN		14	Interna	D'estremit	à D'ango	olo	
	SU INFRASTRUTTURA ACCESSI						• No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPI		Sì • No	17 (H>L) O AREA DI	Chiesa		Torre/campani		Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (1	19 DIA	NI INTERRATI	·	<u> </u>	2 ≥3	With 0
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO		2,50-3-50 • 3,50						5
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 2,50-3-50 ● 3,50-5,00 ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 5 22 VOLUME UNICO SU AC ● Sì No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 697								
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE • C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata								
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No								
27 PILASTRI ISOLATI Sì No 28 PIANO PILOTIS Sì No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì No								
30 DANNO STRUTTURALE • Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO • Carente Sufficiente Buono								
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata								
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)								
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta								
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile								
SISMICA						à sotterranee		
43 44 45						⁴⁵ A va	lle	
46 IDROGEOLOGIA Risc	hio PAI	● R1 F	R2 R3	R4	⁴⁷ Area a	Illuvionabile	Sì	No
Saziono 3 - CAPATTERISTICHE SPECIFICHE								
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 • Altro 008								
49 STRUTTURA DI GESTION		Ccs Dicor		Coi	Coc	/9h	Ricovero in emerg	
DESTINAZIONE D'USO	⁵⁰ Uso originario S3		mac com	COI	⁵¹ Uso attua		ricovero in emerg	enza
52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1970 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970								
	⁵⁴ Persone mediamen		1					
ESPOSIZIONE	55 Ore fruizione nel giorno 6 Mesi fruizione nell'anno 12							
	⁵⁷ Interventi dopo la c	ostruzione	• Sì No	5	⁵⁸ Anno		2003	
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 Ampliamenti							
	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%							
	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso							
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale							
	63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico							
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali							
	⁶⁵ ✓ Altro							
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	⁶⁶ Codice evento T	⁶⁷ Data	20 / 05	/ 201	12		ervento	
	⁶⁹ Codice evento	⁷⁰ Data	00 / 00	/ 000	00	⁷¹ Tipo intervento		
	72 Codice evento	⁷³ Data	00 / 00				ervento	
75 VERIFICA SISMICA	Effettuata (cofina	anziata da DPC)	Effettuata (a	ltri finanzian	nenti) •	Non effettuata		