PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	12 / 08 / 2020		Codice ISTAT
1	Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2	Provincia	Modena		036
3	Comune	Concordia sulla Secchia		010
4	Località abitata	Concordia sulla Secchia		10001
5	Sezione censuaria			
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000003082	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a		b
		c		d
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					3
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura: 0	14 C.a.: 3		15 Altre strutture: 0	
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			2469
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO			1
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					0
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì ○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio 39 ☐ Sopra versante incombente o cresta
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore) ○ Stabile ○ Stabile con amplificazioni ● Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana 42 ✓ Liquefazione 43 ☐ Faglia attiva e capace 44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale 47 ☐ A monte 48 ☐ A valle
		Rischio PAI ○ R1 ● R2 ○ R3 ○ R4 50 Area alluvionabile ● Sì ○ No