Tredozio centro

Monte Busca

Monte Freddo

Legenda

Aree PSC/PTCP vigenti

Fattore di amplificazione

1

Il livello di approfondimento FV

1,03

1,06

1,21

1,8

Zone suscettibili di instabilità

Zone in frana

COMUNE DI TREDOZIO

Tredozio centro

Monte Busca

Monte Freddo

2						CODICE LAVORO	S11145				
1						CODICE ELABORATO	M	2	T	V	0	4	0
0	30/01/2012	EMISSIONE	F. SCIASCIA	G. BENEDETTI	G. MARCHI								
R	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	ELABORATO	TV		04				

ENSER s.r.l. SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Viale Baccarini, 29 - 48015 FAENZA (RA) tel. 0546-662423
Via Zanolini, 16 - 40137 BOLOGNA (BO) tel. 051-249993
Via Andrea Costa, 115 - 47822 S. ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) tel. 0541-1632506
ingegneria@enser.it - www.enser.it

CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE FV DELLE AREE OVE SONO RICHIESTI APPROFONDIMENTI DI II LIVELLO

SCALA	1:5.000
FILE *.pdf	S11145-M2-TV04-0
FOGLIO=A1	PLOTTAGGIO 1:1

A termine di legge tutti i diritti sono riservati. E'vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione della ENSER srl