Tredozio centro

Monte Busca

Monte Freddo

Legenda

Aree PSC/PTCP vigenti

Fattore di amplificazione

1

Il livello di approfondimento

FA0_1_0_5

1

1,4

1,8

Zone suscettibili di instabilità

Zone in frana

COMUNE DI TREDOZIO

Tredozio centro

Monte Busca

Monte Freddo

CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE $FA_{0.1\text{-}0.5s}$ DELLE AREE OVE SONO RICHIESTI APPROFONDIMENTI DI II LIVELLO

2					CODICE LAVORO: S11145
1					CODICE ELABORATO: M2TV0600
0	30/01/2012	EMISSIONE	F. SCIASCIA	G. BENEDETTI	G. MARCHI
R	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

ELABORATO: TV 06

SCALA: 1:5.000

FILE *.pdf: S11145-M2-TV06-0

FOGLIO=A1 PLOTTAGGIO 1:1

ENSER s.r.l. SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Viale Baccarini, 29 - 48015 FAENZA (RA) tel. 0546-662423
Via Zanolini, 16 - 40137 BOLOGNA (BO) tel. 051-249993
Via Andrea Costa, 115 - 47822 S. ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) tel. 0541-1632626
ingegneria@enser.it - www.enser.it

Mod.02 Rev.1 del 01/02/2011

A termine di legge tutti i diritti sono riservati. E'vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione della ENSER srl