



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 28 / 06 / 2018
Codice ISTAT: EMILIA-ROMAGNA 08, Piacenza 033, Monticelli d'Ongina 027, Monticelli d'Ongina 10001
Indirizzo: Via Edison
Denominazione: Palazzetto dello Sport

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): >=5,00
VOLUME UNICO SU AC: No
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: S67
ANNO DI PROGETTAZIONE: 1994
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1996
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 10
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data