



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0


Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 16 / 03 / 2017
Codice ISTAT: 08, 035, 039, 10002, 1342
Indirizzo: VIALE PODGORA
Denominazione: CARABINIERI

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: S52
ANNO DI PROGETTAZIONE: 1920
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1921
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 6
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi di sola riparazione dei danni strutturali

Sant'Ilario D'Enza - Condizione Limite di Emergenza

Sant'Ilario D'Enza



Legenda (CLE)

ES Ricovero	US_non	AE_ric	A
ES	US_int	AE_amm	C
AS			

Mappa del rischio

R1 (RSP)
R2 (RSP)