



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 03 / 10 / 2022. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Ferrara, Comune Lagosanto. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000504, Identificativo Unità Strutturale 999. Indirizzo via Donatori di Sangue, Denominazione Centro Sociale Auser.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata, FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì, NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1, ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, VOLUME UNICO SU AC Sì, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, DANNO STRUTTURALE Gravissimo, PROPRIETÀ Pubblica, MORFOLOGIA Pianeggiante, UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario, STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, DESTINAZIONE D'USO S40, ANNO DI PROGETTAZIONE 2001, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2004, ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 30, INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.