



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 23 / 12 / 2021. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Modena. Comune Novi di Modena. Località abitata Novi di Modena. Identificativo Aggregato Strutturale 0000003893. Identificativo Unità Strutturale 003. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000008 b 0000000009 c d. Indirizzo via Martiri della libertà. Denominazione I.C. "Renzo Gasparini".

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Si No. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si No. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 23 21. DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente. STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono. PROPRIETÀ 32 Pubblica Privata. MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°). UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta. MICROZONAZIONE SISMICA 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana 43 Interferente con l'edificio strategico 44 A monte A valle. Rischio PAI R1 R2 R3 R4 Area alluvionabile Si No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro 009. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO 50 Uso originario S04 51 Uso attuale S04. ANNO DI PROGETTAZIONE 2012 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2012. ESPOSIZIONE 54 Persone mediamente presenti 120 55 Ore fruizione nel giorno 10 56 Mesi fruizione nell'anno 11. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI 57 Interventi dopo la costruzione Si No 58 Anno. 59 Ampliamenti 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali 65 Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA 66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento 69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento 72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata.