



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 29 / 12 / 2017. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Ravenna. Comune Ravenna. Località abitata Ravenna. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000181. Identificativo Unità Strutturale 006. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000137. Indirizzo piazza ugo la malfa. Denominazione istituto comprensivo statale ricci-muratori.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. PILASTRI ISOLATI. DANNO STRUTTURALE. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA. DESTINAZIONE D'USO. ANNO DI PROGETTAZIONE 2010. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2013. ESPOSIZIONE. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA.