



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 17 / 12 / 2021
Codice ISTAT: 0803010005
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Piacenza
Comune: Caorso
Località abitata: Caorso
Identificativo Aggregato Strutturale: 000000453
Identificativo Unità Strutturale: 999
Identificativo Area di Emergenza:
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a: 000000012, b: 000000015, c: , d:
Indirizzo: via Marchesi Fulco
Denominazione: Comando Stazione Carabinieri

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No)
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: 32 Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio
MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore)
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Interferente con l'edificio strategico

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1965
53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1968
ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti 5
55 Ore fruizione nel giorno 24
56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento, 67 Data 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento