



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 22 / 06 / 2018. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Piacenza. Comune: Castell'Arquato. Località abitata: Castell'Arquato. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000002626. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000027, b) 0000000028, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: via Ricò. Denominazione: Nido "oh che bel castello".

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No], D'estremità [No], D'angolo [No]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No], Teatro [No], Torre/campanile/ciminiera [No], Altro [No]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50 [No], 2,50-3-50 [No], 3,50-5,00 [No], ≥5,00 [No]. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 3. 22 VOLUME UNICO SU AC: Si [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 334. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. [No], Acciaio [No], Acciaio-c.l.s. [No], Muratura [No], Mista (muratura/c.a.) [No], Legno [No], Non identificata [No]. 25 TIPO MURATURA: Buona [No], Cattiva [No], Non identificata [No]. 26 CORDOLI O CATENE: Si [No]. 27 PILASTRI ISOLATI: Si [No]. 28 PIANO PILOTIS: Si [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: Si [No]. 30 DANNO STRUTTURALE: Gravissimo [No], Medio - grave [No], Leggero [No], Assente [No]. 31 STATO MANUNTENTIVO: Carente [No], Sufficiente [No], Buono [No]. PROPRIETÀ: 32 Pubblica [checked], Privata [No]. 33 Privata [No]. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante [checked], Su leggero pendio (15°÷30°) [No], Su forte pendio (>30°) [No]. UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio [checked], 36 Sopra versante incombente o cresta [No]. MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile [No], Stabile con amplificazioni [checked], Instabile [No]. Tipo instabilità: 38 Frana [No], 39 Liquefazione [No], 40 Faglia attiva e capace [No], 41 Cedimenti differenziali [No], 42 Cavità sotterranee [No]. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Localizzazione frana: Interferente con l'edificio strategico [checked], 44 A monte [No], 45 A valle [No]. 46 Rischio PAI: R1 [checked], R2 [No], R3 [No], R4 [No]. 47 Area alluvionabile: Si [No].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001 [No], Soccorso sanitario 002 [No], Intervento operativo 003 [No], Altro 006 [No]. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs [No], Dicomac [No], Com [No], Coi [No], Coc [No], 49b Ricovero in emergenza [checked]. DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S01 [checked], 51 Uso attuale S01 [checked]. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 2011. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2013. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 24. 55 Ore fruizione nel giorno: 8. 56 Mesi fruizione nell'anno: 11. 57 Interventi dopo la costruzione: Si [No]. 58 Anno: [blank]. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 59 Ampliamenti [No]. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% [No]. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso [No]. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale [No]. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico [No]. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali [No]. 65 Altro [No]. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [blank], 67 Data: 00 / 00 / 0000. 68 Tipo intervento [blank]. 69 Codice evento [blank], 70 Data: 00 / 00 / 0000. 71 Tipo intervento [blank]. 72 Codice evento [blank], 73 Data: 00 / 00 / 0000. 74 Tipo intervento [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC) [No], Effettuata (altri finanziamenti) [checked], Non effettuata [No].