



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 07 / 11 / 2022
Codice ISTAT: 08, 033, 016, 10003
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Piacenza
Comune: Coli
Località abitata: Perino
Indirizzo: via Municipio - Perino
Denominazione: Centro polifunzionale

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: S30
ANNO DI PROGETTAZIONE: 1960
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1960
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 0
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento