



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione 08 / 08 / 2019
Codice ISTAT
1 Regione EMILIA-ROMAGNA
2 Provincia Piacenza
3 Comune Gossolengo
4 Località abitata Gossolengo
6 Identificativo Aggregato Strutturale 000000001 00
7 Identificativo Unità Strutturale 999
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 000000004 b 000000005
10 Indirizzo Piazza Roma
11 Civico 16
12b Denominazione Municipio
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata
14 Interna D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA
17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3
19 PIANI INTERRATI 0 1 2 >=3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 >=5,00
21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 8
22 VOLUME UNICO SU AC Si No
23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 400
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata
26 CORDOLI O CATENE Si No
27 PILASTRI ISOLATI Si No
28 PIANO PILOTIS Si No
29 SOPRAELEVAZIONI Si No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente
31 STATO MANUNTENTIVO Carente Sufficiente Buono
32 PROPRIETÀ Pubblica Privata
33
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)
35 UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta
36
37 MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile
38 Tipo instabilità Frana Liquefazione Faglia attiva e capace Cedimenti differenziali Cavità sotterranee
39
40
41
42
43 GEOLOGIA / Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico A monte A valle
44
45
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1 R2 R3 R4
47 Area alluvionabile Si No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc Ricovero in emergenza
50 DESTINAZIONE D'USO Uso originario S90 Uso attuale S36
51
52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1800 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1810
53
54 ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 20
55 Ore fruizione nel giorno 8
56 Mesi fruizione nell'anno 12
57 Interventi dopo la costruzione Si No
58 Anno 1930
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro
66 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA Codice evento Data 00 / 00 / 0000 Tipo intervento
67
68
69
70
71
72
73
74
75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata