



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 19 / 04 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Piacenza. Comune: Vigolzone. Località abitata: Vigolzone. Identificativo Aggregato Strutturale: 000000003. Identificativo Unità Strutturale: 999. Indirizzo: Via Castignoli. Denominazione: Campo tennis coperto.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): >=5,00. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 871. DANNO STRUTTURALE: Assente. STATO MANUTENTIVO: Buono. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO: S67. ANNO DI PROGETTAZIONE: 2005. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2006. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 2. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Ampliamenti. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento.