



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione 08 / 09 / 2016
Regione EMILIA-ROMAGNA
Provincia Parma
Comune Borgo Val di Taro
Località abitata Borgo Val di Taro
Codice ISTAT 10001
Indirizzo via Benefattori
Denominazione Ospedale S. Maria

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE
NUMERO PIANI TOTALI 4
ALTEZZA MEDIA DI PIANO 2,50-3-50
VOLUME UNICO SU AC No
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a.
TIPO MURATURA Buona
DANNO STRUTTURALE Medio - grave
PROPRIETÀ Pubblica
MORFOLOGIA Pianeggiante
UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs
DESTINAZIONE D'USO Uso originario S21
ANNO DI PROGETTAZIONE 1970
ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970
ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 80
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA
VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC)