



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 03 / 02 / 2020
Codice ISTAT: EMILIA-ROMAGNA, 08
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Parma
Comune: Corniglio
Località abitata: Corniglio
Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001709
Identificativo Unità Strutturale: 002
Identificativo Area di Emergenza:
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a 0000000019, b, c, d
Indirizzo: Loc. Colonia Montana
Denominazione: Carabinieri Forestale - Stazione di Corniglio

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No)
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Gravissimo
PROPRIETÀ: 32 Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio
MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore)
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Interferente con l'edificio strategico

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S55
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1928
ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti 5
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC)