



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 19 / 12 / 2016. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Parma. Comune: Mezzani. Località abitata: Casale. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000000048. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000002, b) 0000000003, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: via della Resistenza. Denominazione: Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 7. 22 VOLUME UNICO SU AC: [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 300. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. 25 TIPO MURATURA: Buona. 26 CORDOLI O CATENE: [No]. 27 PILASTRI ISOLATI: [No]. 28 PIANO PILOTIS: [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: [No]. 30 DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. 31 STATO MANUTENTIVO: Carente. 32 PROPRIETÀ: Pubblica. 33 PRIVATA: [No]. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante. 35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio. 36 Sopra versante incombente o cresta. 37 ZONA MS (condizione peggiore): Stabile. 38 Tipo instabilità: Frana. 39 Liquefazione: [No]. 40 Faglia attiva e capace: [No]. 41 Cedimenti differenziali: [No]. 42 Cavità sotterranee: [No]. 43 Localizzazione frana: Interferente con l'edificio strategico. 44 A monte. 45 A valle. 46 IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R3. 47 Area alluvionabile: [No].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Coc. 50 DESTINAZIONE D'USO: S36. 51 USO ATTUALE: S36. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1870. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1960. 54 PERSONE MEDIAMENTE PRESENTI: 8. 55 ORE FRUIZIONE NEL GIORNO: 12. 56 MESI FRUIZIONE NELL'ANNO: 12. 57 INTERVENTI DOPO LA COSTRUZIONE: [No]. 58 ANNO: [blank]. 59 AMPLIAMENTI: [No]. 60 VARIAZIONI DI DESTINAZIONE: [No]. 61 INTERVENTI VOLTI A TRASFORMARE L'EDIFICIO: [No]. 62 INTERVENTI STRUTTURALI IN MODIFICA: [No]. 63 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO: [No]. 64 INTERVENTI DI SOLA RIPARAZIONE DEI DANNI STRUTTURALI: [No]. 65 ALTRO: [No]. 66 CODICE EVENTO: [blank]. 67 DATA: 00 / 00 / 0000. 68 TIPO INTERVENTO: [blank]. 69 CODICE EVENTO: [blank]. 70 DATA: 00 / 00 / 0000. 71 TIPO INTERVENTO: [blank]. 72 CODICE EVENTO: [blank]. 73 DATA: 00 / 00 / 0000. 74 TIPO INTERVENTO: [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).