

Spett.le/Egr.

Comune di Terenzo

Strada del Municipio, 7

43030 Terenzo (PR)

c.a. Arch. Sara Bertolini

ufficiotecnico@comune.terenzo.pr.it

e

p.c. Dott. Luca Martelli

Luca.Martelli@regione.emilia-romagna.it

Parma, 5/10/2022

Oggetto: Redazione di studio di “Microzonazione sismica: locali approfondimenti di livello III” - Aggiornamento in seguito agli esiti della seconda preistruttoria del DPC.

Con la presente si trasmette copia informatizzata degli elaborati corretti ed integrati nelle difformità riscontrate nell'istruttoria del DPC.

In particolare si precisa, in riferimento alle osservazioni pervenute, che:

Osservazione n. 1:

1	ID 5	Nella legenda del pdf della carta geologico-tecnica non è	Fornire il pdf con la legenda
	ID 6f	riportato l'elemento “Giacitura strati”.	

- *Si forniscono i seguenti pdf con legenda corretta:*

Elaborato_2_Carta_Geologica_MS3_Tav_01

Elaborato_2_Carta_Geologica_MS3_Tav_02

Osservazione n. 2

- 2 ID 12b Per il sito con "ID_SLN" 034038L20 non c'è coincidenza tra
ID 14a l'ubicazione nello shapefile "Ind_In" e le coordinate
riportate nella tabella "Sito_Lineare" del database
Cdl_Tabelle.

Nessuna, per mantenere la coerenza con lo shapefile "Ind_In" e con la carta delle indagini, la Segreteria Tecnica ha provveduto a correggere le coordinate riportate nel database.

- *Nessuna modifica apportata.*

Osservazione n. 3

- 3 ID 12d Gli accelerogrammi non sono nominati e strutturati come
previsto a pag. 83 e 84 degli standard v. 4.2.

Fornire i file corretti.

- *Si forniscono i seguenti accelerogrammi nominati e strutturati correttamente:*

TerenzoAccl01

TerenzoAccl02

TerenzoAccl03

TerenzoAccl04

TerenzoAccl05

TerenzoAccl06

Osservazione n. 4

- 4 ID 15 Per i poligoni che nello shapefile "Instab" (MS1) hanno
ID 17a "ID_i" 65 e 71 non c'è congruenza tra la rappresentazione
nel pdf delle carte delle MOPS e il "Tipo_i" riportato nello
shapefile.

Fornire i pdf delle carte delle MOPS o lo shapefile corretti, in modo che ci sia congruenza tra le informazioni riportate.

- *Si forniscono i seguenti pdf corretti:*

Elaborato_5_Carta_MOPS_MS2_MS3_Tav_01

Elaborato_5_Carta_MOPS_MS2_MS3_Tav_02

Elaborato_5_Carta_MOPS_MS2_MS3_Tav_04


Osservazione n. 5

- 6 ID 15 Per i poligoni che nello shapefile "Stab" (MS1) hanno
ID 17c "ID_z" 146 e 139 non c'è congruenza tra la
rappresentazione nel pdf delle carte delle MOPS e il
"Tipo_z" riportato nello shapefile.

Fornire i pdf delle carte delle MOPS o lo shapefile corretti, in modo che ci sia congruenza tra le informazioni riportate.

- *Si fornisce il seguente pdf corretto (lo stesso del punto precedente):*

- Elaborato _5_Carta_MOPS_MS2_MS3_Tav_01



Fabio Francesco Picinotti

Fabio F. Picinotti