



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 19 / 01 / 2016. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Parma. Comune: Traversetolo. Località abitata: Traversetolo. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001773. Identificativo Unità Strutturale: 002. Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto. Denominazione: Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. VOLUME UNICO SU AC: Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Coc. DESTINAZIONE D'USO: S90. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1400. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1400. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 15. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi di miglioramento/adequamento sismico. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento: T, Data: 23 / 12 / 2008. VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).