



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 11 / 02 / 2020. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Reggio nell'Emilia. Comune Baiso. Località abitata Baiso. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001891. Indirizzo Via Toschi. Denominazione Scuola Media.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S04. ANNO DI PROGETTAZIONE 1960. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1967. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 70. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Interventi di miglioramento/adequamento sismico. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.