



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 12 / 09 / 2022. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Reggio nell'Emilia. Comune Carpineti. Località abitata Carpineti. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001818. Indirizzo P.zza Matilde di Canossa.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Coc. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S36. ANNO DI PROGETTAZIONE 1919. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 5. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.