



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 09 / 04 / 2018. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Reggio nell'Emilia. Comune Casina. Località abitata Casina. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001977. Indirizzo Piazza IV Novembre. Denominazione Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Coc. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S36. ANNO DI PROGETTAZIONE 1862. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1871. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 8. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).