





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO

versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI								
Data compilazione	19 /	19 / 12 / 2011			Cod ISTAT			
¹ Regione	EMILIA-R	EMILIA-ROMAGNA			08			
² Provincia	Reggio ne	Reggio nell'Emilia			035			
³ Comune	-	Castelnovo ne' Monti			016			
4 Località abitata		Castelnuovo nè Monti			10005			
5 Sezione censuaria 1								
Sezione censuanu						<u>'</u>		
-				000000480	00			
identificativo offita strutturale				001				
⁸ Identificativo Area di E								
9 Identificativi infrastrut		а		8000000008	b		0000000011	
Accessibilità/Connession	one	С		0000000012	d			
¹⁰ Indirizzo		Via Roma				¹¹ Civico	2	
12 Mappa in allegato (vedi retro)								
Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI								
POSIZIONE NELL'AGGREGA	4.0	Sì • No		¹⁴ Interna	 D'estremità 	D'angolo		
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (AC) Sì ● No								
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro								
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5 19 PIANI INTERRATI ● 0 1 2 ≥3								
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 • 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 18								
22 VOLUME UNICO SU AC Sì ● No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 900								
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE • C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata								
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì ● No								
27 PILASTRI ISOLATI Sì ● No 28 PIANO PILOTIS Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No								
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono								
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata								
34 MORFOLOGIA Pianeggiante ● Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)								
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta								
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile • Stabile con amplificazioni Instabile								
SISMICA Tipo	instabilità ³⁸ Fr		efazione 40	Faglia attiva e capa		dimenti differenziali 42	Cavità sotterranee	
GEOLOGIA /	izzazione frana			l'edificio strategico		monte 45	A valle	
46 IDROGEOLOGIA Risch	io PAI	R1	R2	R3 R4	⁴⁷ Area al	luvionabile	Sì • No	
Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE								
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA 003								
⁴⁹ STRUTTURA DI GESTIONE	DELL'EMERGENZA	Ccs I	Dicomac	Com Coi	Coc			
DESTINAZIONE D'USO ⁵⁰ Uso originario S20 ⁵¹ Uso attuale S20								
⁵² ANNO DI PROGETTAZIONE 1996 ⁵³ ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998								
ESPOSIZIONE	⁵⁴ Persone mediar	•		158				
20, 00,2,0142		⁵⁵ Ore fruizione nel giorno 24 ⁵⁶ Mesi fruizione nell'anno 12						
57 Interventi dopo la costruzione Sì ● No 58 Anno								
_	59 Ampliamenti							
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI _	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%							
	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso							
	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale							
	Interventi di miglioramento/adeguamento sismico							
_	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali							
	65 Altro	67 -				68		
EVENTI SUBITI	66 Codice evento	⁶⁷ Data		/ 00 / 00		⁶⁸ Tipo intervento		
DALLA STRUTTURA	Codice evento	⁷⁰ Data	00	/ 00 / 00		⁷¹ Tipo intervento		
75 VEDICION 0101 (12)	72 Codice evento	⁷³ Data	00 C) Effect	/ 00 / 00		74 Tipo intervento		
⁷⁵ VERIFICA SISMICA	Effectuata (co	ofinanziata da DP	C) Effet	tuata (altri finanziar	nenu) • P	Non effettuata		

Mappa



