



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 01 / 05 / 2015. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Reggio nell'Emilia. Comune Guastalla. Località abitata Guastalla. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000589. Identificativo Unità Strutturale 999. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000025, b 0000000026, c, d. Indirizzo via Castagnoli. Denominazione ex Tribunale. 11 Civico 7. 12 Mappa in allegato (vedi retro).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata. 14 Interna. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA. 17 Chiesa, Teatro, Torre/campanile/ciminiera, Altro. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2. 19 PIANI INTERRATI 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 12. 22 VOLUME UNICO SU AC. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 1000. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. 25 TIPO MURATURA Buona. 26 CORDOLI O CATENE. 27 PILASTRI ISOLATI. 28 PIANO PILOTIS. 29 SOPRAELEVAZIONI. 30 DANNO STRUTTURALE. 31 STATO MANUTENTIVO. 32 PROPRIETÀ Pubblica. 33 Privata. 34 MORFOLOGIA Pianeggiante. 35 UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. 36 Sopra versante incombente o cresta. 37 MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore). 38 Tipo instabilità Frana. 39 Liquefazione. 40 Faglia attiva e capace. 41 Cedimenti differenziali. 42 Cavità sotterranee. 43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico. 44 A monte. 45 A valle. 46 Rischio PAI R3. 47 Area alluvionabile.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, Dicomac, Com, Coi, Coc. 50 DESTINAZIONE D'USO Uso originario S32. 51 Uso attuale S42. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1989. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1993. 54 ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 80. 55 Ore fruizione nel giorno 10. 56 Mesi fruizione nell'anno 12. 57 Interventi dopo la costruzione. 58 Anno. 59 Ampliamenti. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. 65 Altro. 66 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA Codice evento, Data 00 / 00 / 0000. 67 Tipo intervento. 68 Codice evento, Data 00 / 00 / 0000. 69 Tipo intervento. 70 Codice evento, Data 00 / 00 / 0000. 71 Tipo intervento. 72 Tipo intervento. 73 Tipo intervento. 74 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC), Effettuata (altri finanziamenti), Non effettuata.