

**ANALISI DELLA  
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)  
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**
**EDIFICIO  
STRATEGICO**  
 versione 2.0

**Sezione 1 - IDENTIFICATIVI**

|  |                            |                                   |       |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| Data compilazione  | 21 / 09 / 2015             | Codice ISTAT                      |       |
| 1 Regione  | EMILIA-ROMAGNA             |                                   | 08    |
| 2 Provincia  | Reggio nell'Emilia         |                                   | 035   |
| 3 Comune   | Reggio nell'Emilia         |                                   | 033   |
| 4 Località abitata   | Reggio nell'Emilia         |                                   | 10017 |
| 5 Sezione censuaria  |                            |                                   |       |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       | 0000006169                 | 00                                |       |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           | 002                        |                                   |       |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |                            |                                   |       |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000045               | b 0000000046                      |       |
|  | c 0000000033               | d                                 |       |
| 10 Indirizzo   | viale Risorgimento         | 11 Civico                         | 80    |
| 12b Denominazione  | Arcispedale S. Maria Nuova | 12 Mappa in allegato (vedi retro) |       |

**Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input checked="" type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 7  | 19 PIANI INTERRATI <input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input type="radio"/> 2,50-3-50 <input checked="" type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input checked="" type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 28   |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input checked="" type="radio"/> Non identificata  | 26 CORDOLI O CATENE <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 29 SOPRAELEVAZIONI <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| PROPRIETÀ  | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata   | 31 STATO MANUTENTIVO <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono              |
| 34 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |  |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="radio"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input type="radio"/> Sopra versante incombente o cresta   |  |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input checked="" type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile   |  |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 38 Tipo instabilità <input type="radio"/> Frana <input type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace <input type="radio"/> Cedimenti differenziali <input type="radio"/> Cavità sotterranee                                 | 41 <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle   |
|  | 43 Localizzazione frana <input type="radio"/> Interferente con l'edificio strategico <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle   | 42 <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle   |
|  | 44 Localizzazione frana <input type="radio"/> Interferente con l'edificio strategico <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle   | 45 <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle   |
|  | 46 Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input checked="" type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4  | 47 Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |

**Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

|   |  |
|---|--|
| 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA   | <input type="radio"/> Coordinamento interventi <input checked="" type="radio"/> 001 <input checked="" type="radio"/> Soccorso sanitario <input type="radio"/> 002 <input type="radio"/> Intervento operativo <input type="radio"/> 003 <input type="radio"/> Altro |
| 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | <input type="radio"/> Ccs <input type="radio"/> Dicomac <input type="radio"/> Com <input type="radio"/> Coi <input type="radio"/> Coc <input type="radio"/> Ricovero in emergenza  |
| DESTINAZIONE D'USO                      | 50 Uso originario S21 <input type="radio"/> S21 <input type="radio"/> S21 <input type="radio"/> S21  |
| 52 ANNO DI PROGETTAZIONE                | 1945   |
| 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE             | 1965   |
| ESPOSIZIONE                             | 54 Persone mediamente presenti 350   |
|   | 55 Ore fruizione nel giorno 24   |
|   | 56 Mesi fruizione nell'anno 12   |
|   | 57 Interventi dopo la costruzione <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
|   | 58 Anno  |
| INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI         | 59 <input type="checkbox"/> Ampliamenti  |
|   | 60 <input type="checkbox"/> Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%  |
|   | 61 <input type="checkbox"/> Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso   |
|   | 62 <input type="checkbox"/> Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale  |
|   | 63 <input type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico  |
|   | 64 <input type="checkbox"/> Interventi di sola riparazione dei danni strutturali   |
|   | 65 <input type="checkbox"/> Altro  |
| EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA           | 66 Codice evento <input type="text"/> 67 Data 00 / 00 / 0000   |
|   | 69 Codice evento <input type="text"/> 70 Data 00 / 00 / 0000   |
|   | 72 Codice evento <input type="text"/> 73 Data 00 / 00 / 0000   |
|   | 68 Tipo intervento <input type="text"/>  |
|   | 71 Tipo intervento <input type="text"/>  |
|   | 74 Tipo intervento <input type="text"/>  |
| 75 VERIFICA SISMICA                     | <input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input checked="" type="radio"/> Non effettuata  |

**Mappa**