

versione 2.0





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI Data compilazione / 2013 Codice ISTAT 02 / 07 Regione **EMILIA-ROMAGNA** 80 Provincia Reggio nell'Emilia 035 Comune Reggio nell'Emilia 033 Località abitata Reggio nell'Emilia 10017 Sezione censuaria Identificativo Aggregato Strutturale 0000003875 00 Identificativo Unità Strutturale 999 Identificativo Area di Emergenza 0000000026 b Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione d ¹¹ Civico Indirizzo via Monte S. Michele 7 12 Mappa in allegato (vedi retro) Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI 14 Interna 13 Isolata D'estremità D'angolo POSIZIONE NELL'AGGREGATO Sì No 15 Fronte interferente su infrastruttura accessibilità/connessione (H>L) o area di emergenza (H>d) Sì ¹⁶ UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Chiesa Torre/campanile/ciminiera Teatro ¹⁹ PIANI INTERRATI ¹⁸ NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 0 2 7 • 1 ²⁰ ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) • 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 ²¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA ≤2.50 24 ²² VOLUME UNICO SU AC Sì No ²³ SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 850 ²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata ²⁵ TIPO MURATURA ²⁶ CORDOLI O CATENE Non identificata Sì Buona Cattiva No ²⁷ PILASTRI ISOLATI Sì No ²⁸ PIANO PILOTIS Sì No ²⁹ SOPRAELEVAZIONI Leggero • Assente Carente • Sufficiente 30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave ³¹ STATO MANUTENTIVO ³³ ✓ Privata PROPRIETÀ Pubblica Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°) 34 MORFOLOGIA Pianeggiante 35 UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile MICROZONAZIONE SISMICA Liquefazione 40 Tipo instabilità 38 Faglia attiva e capace Frana Cedimenti differenziali Cavità sotterranee Localizzazione frana 43 GEOLOGIA / Interferente con l'unità strutturale A monte A valle 46 IDROGEOLOGIA R1 • R3 ⁴⁷ Area alluvionabile Sì Rischio PAI R2 No **Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE** ⁴⁸ DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) 0) 24) 0) A ✓ Residenziale Turistico (ĸ Deposito (N TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B ✓ Commercio 3) Produzione 0) **(**L c ✓ Serv. pubbl. (J 1) F ✓ Uffici (M 16) ⁵⁰ EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≥2002 ≤1919 19-45 46-61 62-71 1 72-81 82-91 92-01 ⁵¹ UTILIZZAZIONE • >65% 30-65% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato 52 OCCUPANTI 110

Марра	