





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE

versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATI	VI								
Data compilazione		25 / 09 / 2015			Codice ISTAT				
Regione		EMILIA-ROMAGNA				08			
		Reggio nell'Emilia				035			
		Reggio nell'Emilia				033			
		Reggio nell'Emilia				1	0017		
<sup>5</sup> Sezione censuaria									
6 Identificativo Aggregato Strutturale			0	000021516	00				
7 Identificativo Unità Strutturale			Ū	999					
8 Identificativo Area di Emergenza				000					
ldentificativi infrastrutture di			0	000000029	b				
Accessibilità/Connessione				000000020	d				
40		Diamolo Duna Asata				11	Civico		2
12 Mappa in allegato (vedi retro)		Piazzale Duca Aosta					CIVICO		2
Sezione 2 - CARATTERIST		AND RESERVED AND ADMIT	14						
	Isolata • S			Interna	D'estremi				
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)    Sì No  16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro									
<ul> <li>UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA</li> <li>NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERR</li> </ul>	10 care in the car								
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	· ·	8 .50-3-50 3,50-			1.TE77A ALL'IN	IPOSTA DELLA CO		04	
22 VOLUME UNICO SU AC	Sì • N		5,00			DIA DI PIANO (m		21 48	20
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE			o-c.l.s. M	uratura • M				identificata	30
<sup>25</sup> TIPO MURATURA			entificata		ORDOLI O CAT		No		
<sup>27</sup> PILASTRI ISOLATI			28 PIANO PILOTIS Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No						
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente ● Sufficiente Buono									
PROPRIETÀ 32									
34 MORFOLOGIA	Tabblica Tilvata								
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta									
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile • Stabile con amplificazioni Instabile									
SISMICA Tipo instabilità	Trunu	Liquefazior	ne <sup>40</sup> Fag	glia attiva e capa		Cedimenti differ		Cavità sotterr	ranee
GEOLOGIA / Localizzazione fra	ana		nte con l'unità			A monte	45	A valle	
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI		R1 R2	2 • R3	3 R4	47 Area	alluvionabile	•	Sì • No	
Sezione 3 - CARATTERIST	ICHE SPEC	IFICHE							
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)		S90							
49 A	✓ Residenzi	ale (н 28	B) D	Turistico	(к	0) G	Deposito	(N	0)
<del>-</del>	✓ Commerc		) E	Produzione		0)			
_									
50									
		≤1919 19-4 55% <30%			72-81	82-91	92-01	≥2002	
STREET RESITE									
<sup>52</sup> OCCUPANTI		80							

Марра	