





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE

versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI			
Data compilazione	23 / 09 / 2015 Codice ISTAT		
<sup>1</sup> Regione	EMILIA-ROMAGNA 08		
<sup>2</sup> Provincia	Reggio nell'Emilia 035		
<sup>3</sup> Comune	Reggio nell'Emilia 033		
4 Località abitata	Reggio nell'Emilia 10017		
<sup>5</sup> Sezione censuaria			
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale	0000021671 00		
<sup>7</sup> Identificativo Unità Strutturale	006		
<sup>8</sup> Identificativo Area di Emergenza			
g Identificativi infrastrutture di	a b		
Accessibilità/Connessione	c d		
<sup>10</sup> Indirizzo	via Caggiati <sup>11</sup> Civico	2-4	
12 Mappa in allegato (vedi retro)		<u> </u>	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE POSIZIONE NELL'AGGREGATO  13 Isolat			
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)  Sì • No			
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro			
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5 19 PIANI INTERRATI 0 • 1 2 ≥3		
<sup>20</sup> ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,	0 • 2,50-3-50 3,50-5,00 $\geq$ 5,00 $^{21}$ Altezza All'imposta della copertura 11		
<sup>22</sup> VOLUME UNICO SU AC Sì	No     SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	330	
<sup>24</sup> STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a		ita	
<sup>25</sup> TIPO MURATURA Bud			
27 PILASTRI ISOLATI Sì ● No 28 PIANO PILOTIS Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No			
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente ● Sufficiente Buono			
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata			
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)  □ INDICAZIONE 35 Su company to the pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)			
Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE  SISMICA  Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee			
GEOLOGIA / Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale 44 A monte 45 A valle	otterrance	
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI		No	
Sazione 3 - CAPATTERISTICH	SPECIFICHE		
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE  48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)  S90			
DESTINAZIONE D 030 (030 ATTUALE)		0.1	
A V F	esidenziale (H 16) D Turistico (K 0) G Deposito (N	0)	
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B 🗸 (	ommercio (I 3) E Produzione (L 0)		
c S	erv. pubbl. (J 0) F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE   ✓ ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE • >65% 30-65% <30% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato			
<sup>52</sup> OCCUPANTI 45			

Марра	