





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

STRUTTURALE

versione 2.0 **Sezione 1 - IDENTIFICATIVI** Data compilazione / 2015 Codice ISTAT 21 / 09 Regione **EMILIA-ROMAGNA** 80 Provincia Reggio nell'Emilia 035 Comune Reggio nell'Emilia 033 Località abitata Reggio nell'Emilia 10017 Sezione censuaria Identificativo Aggregato Strutturale 0000021735 00 Identificativo Unità Strutturale 006 Identificativo Area di Emergenza b Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione d ¹¹ Civico Indirizzo via Nuova 7 12 Mappa in allegato (vedi retro) Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI ¹⁴ ● Interna 13 Isolata D'estremità D'angolo POSIZIONE NELL'AGGREGATO Sì No 15 Fronte interferente su infrastruttura accessibilità/connessione (H>L) o area di emergenza (H>d) No Sì ¹⁶ UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA ¹⁷ • Chiesa Torre/campanile/ciminiera Teatro ¹⁸ NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) ¹⁹ PIANI INTERRATI 1 • 0 1 ²⁰ ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) 2,50-3-50 ²¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA ≤2.50 9 Sì ²² VOLUME UNICO SU AC No ²³ SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 380 ²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE Acciaio-c.l.s.

Muratura C.a. Acciaio Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata ²⁵ TIPO MURATURA ²⁶ CORDOLI O CATENE Non identificata Sì Buona Cattiva No ²⁷ PILASTRI ISOLATI Sì No ²⁸ PIANO PILOTIS No ²⁹ SOPRAELEVAZIONI Leggero • Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono 30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave ³³ ✓ Privata PROPRIETÀ Pubblica Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°) 34 MORFOLOGIA Pianeggiante 35 UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile MICROZONAZIONE SISMICA Liquefazione 40 Tipo instabilità 38 Faglia attiva e capace Frana Cedimenti differenziali Cavità sotterranee Localizzazione frana 43 GEOLOGIA / Interferente con l'unità strutturale A monte A valle 46 IDROGEOLOGIA R1 • R3 ⁴⁷ Area alluvionabile Rischio PAI R2 Sì No **Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE** ⁴⁸ DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) 0) Residenziale 0) 0) Turistico (ĸ Deposito (N TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO Commercio 0) Produzione 0) **(**L c ✓ Serv. pubbl. 1) Uffici (M 0) ⁵⁰ EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ✓ ≤1919 ≥2002 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 51 UTILIZZAZIONE >65% 30-65% Non utilizzato In costruzione Non finito • Abbandonato 52 OCCUPANTI

0

| Марра | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |