



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Form section 1 containing identification data: Data compilazione (19/12/2013), Regione (EMILIA-ROMAGNA), Provincia (Reggio nell'Emilia), Comune (San Martino in Rio), Località abitata (San Martino in Rio), Identificativo Aggregato Strutturale (0000001257), Indirizzo (Via Morellini), Denominazione (Caserma Carabinieri).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Form section 2 containing general characteristics: POSIZIONE NELL'AGGREGATO (Isolata), FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L), NUMERO PIANI TOTALI (2), ALTEZZA MEDIA DI PIANO (2,50-3,50), VOLUME UNICO SU AC (No), STRUTTURA PORTANTE VERTICALE (C.a.), TIPO MURATURA (Buona), DANNO STRUTTURALE (Assente), PROPRIETÀ (Pubblica).

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Form section 3 containing specific characteristics: IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA (001), STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (Ccs), DESTINAZIONE D'USO (S52), ANNO DI PROGETTAZIONE (1985), ANNO DI FINE COSTRUZIONE (1987), ESPOSIZIONE (10), INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI (Ampliamenti, Variazioni di destinazione...), EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA (Codice evento, Data).