



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO


EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 16 / 03 / 2017
Codice ISTAT: 08, 035, 039, 10002, 1342
Indirizzo: VIA MONTELLO
Denominazione: CIRCOLO PARCO SAN ROCCO

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: S65
ANNO DI PROGETTAZIONE: 2005
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2007
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 6
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Ampliamenti, Variazioni di destinazione...

Sant'Ilario D'Enza - Condizione Limite di Emergenza  
 Sant'Ilario D'Enza



**Legenda (CLE)**

ES Ricovero	US_non	AE_ric	A
ES	US_int	AE_amm	C
AS			

**Mappa del rischio**

R1 (RSP)
R2 (RSP)