



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0


Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 13 / 03 / 2017. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Reggio nell'Emilia. Comune Sant'Ilario d'Enza. Località abitata Sant'Ilario d'Enza. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000019. Indirizzo VIA VAL D'ENZA. Denominazione COMPLESSO SCOLASTICO - RICOVERO.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Privata. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S00. ANNO DI PROGETTAZIONE 2013. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2013. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 200. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).

Sant'Ilario D'Enza - Condizione Limite di Emergenza

Sant'Ilario D'Enza - Edificio di Ricovero



Legenda (CLE)

999 ES Ricovero	999 US_non	014 AE_ric	001 A
999 ES 8_00 AS	999 US_int	014 AE_amm	001 C

Mappa del rischio

R1 (RSP)
R2 (RSP)