

**ANALISI DELLA  
 CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)  
 DELL'INSEDIAMENTO URBANO**
**EDIFICIO  
 STRATEGICO**  
 versione 3.0

**Sezione 1 - IDENTIFICATIVI**

|  |                      |            |                                   |            |
|--|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Data compilazione  | 08 / 03 / 2019       |            | Codice ISTAT                      |            |
| 1 Regione  | EMILIA-ROMAGNA       |            | 08                                |            |
| 2 Provincia  | Reggio nell'Emilia   |            | 035                               |            |
| 3 Comune   | Toano                |            | 041                               |            |
| 4 Località abitata   | Toano                |            | 10005                             |            |
| 5 Sezione censuaria  |                      |            |                                   |            |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       |                      | 0000000067 | 01                                |            |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           |                      | 001        |                                   |            |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |                      |            |                                   |            |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a                    | 0000000020 | b                                 | 0000000021 |
|  | c                    |            | d                                 |            |
| 10 Indirizzo   | corso Trieste        |            | 11 Civico                         | 65         |
| 12b Denominazione  | Municipio - sede COC |            | 12 Mappa in allegato (vedi retro) |            |

**Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14  | <input type="radio"/> Interna <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |   |   |   |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17  | <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |   |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 4  | 19 PIANI INTERRATI  | <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3                           |   |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA  | 9   |   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)   | 175   |   |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 26 CORDOLI O CATENE   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |   |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input checked="" type="radio"/> Non identificata  | 27 PIASTRATI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |   |
| 27 PIASTRATI ISOLATI   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |   |
| 29 SOPRAELEVAZIONI   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |   |   |   |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 31 STATO MANUTENTIVO  | <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono                                |   |
| PROPRIETÀ  | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica  | 33  | <input type="checkbox"/> Privata  |   |
| 34 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |   |   |   |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio   | 36  | <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta   |   |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore)   | <input type="radio"/> Stabile <input checked="" type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile         |   |   |
| 38 Tipo instabilità  | <input type="checkbox"/> Frana <input type="checkbox"/> Liquefazione <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace   | 41 Cedimenti differenziali  | 42 Cavità sotterranee   |   |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 43 Localizzazione frana  | <input type="checkbox"/> Interferente con l'edificio strategico <input type="checkbox"/> A monte <input type="checkbox"/> A valle | 45  |   |
| Rischio PAI  | <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4   |   |   |   |
| 47 Area alluvionabile  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |   |   |   |

**Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

|   |  |  |  |                    |
|---|--|--|--|--------------------|
| 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA   | <input checked="" type="radio"/> Coordinamento interventi <b>001</b> <input type="radio"/> Soccorso sanitario <b>002</b> <input type="radio"/> Intervento operativo <b>003</b> <input type="radio"/> Altro |  |  |                    |
| 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | <input type="checkbox"/> Ccs <input type="checkbox"/> Dicomac <input type="checkbox"/> Com <input type="checkbox"/> Coi <input checked="" type="checkbox"/> Coc  | 49b  | <input type="checkbox"/> Ricovero in emergenza |                    |
| DESTINAZIONE D'USO                      | 50 Uso originario  | S36  | 51 Uso attuale                                 | S36                |
| 52 ANNO DI PROGETTAZIONE                | 1938   | 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE                                  | 1940   |                    |
| ESPOSIZIONE                             | 54 Persone mediamente presenti   | 15   | 56 Mesi fruizione nell'anno                    | 12                 |
|   | 55 Ore fruizione nel giorno  | 6  | 58 Anno  | 2004               |
|   | 57 Interventi dopo la costruzione  | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |  |                    |
| INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI         | 59 Ampliamenti   |  |  |                    |
|   | 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%   |  |  |                    |
|   | 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso  |  |  |                    |
|   | 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale   |  |  |                    |
|   | 63 <input checked="" type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico   |  |  |                    |
|   | 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali  |  |  |                    |
|   | 65 Altro   |  |  |                    |
| EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA           | 66 Codice evento   | 67 Data  | 00 / 00 / 0000                                 | 68 Tipo intervento |
|   | 69 Codice evento   | 70 Data  | 00 / 00 / 0000                                 | 71 Tipo intervento |
|   | 72 Codice evento   | 73 Data  | 00 / 00 / 0000                                 | 74 Tipo intervento |
| 75 VERIFICA SISMICA                     | <input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input checked="" type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input type="radio"/> Non effettuata  |  |  |                    |