

**ANALISI DELLA  
 CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)  
 DELL'INSEDIAMENTO URBANO**
**EDIFICIO  
 STRATEGICO**  
 versione 2.0

**Sezione 1 - IDENTIFICATIVI**

|  |                            |                                   |       |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| Data compilazione  | 25 / 03 / 2015             | Codice ISTAT                      |       |
| 1 Regione  | EMILIA-ROMAGNA             |                                   | 08    |
| 2 Provincia  | Modena                     |                                   | 036   |
| 3 Comune   | Castelfranco Emilia        |                                   | 006   |
| 4 Località abitata   | Gaggio                     |                                   | 20005 |
| 5 Sezione censuaria  |                            |                                   |       |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       | 0000006185                 | 00                                |       |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           | 001                        |                                   |       |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |                            |                                   |       |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000055               | b                                 |       |
|  | c                          | d                                 |       |
| 10 Indirizzo   | via Chiesa                 | 11 Civico                         | 53    |
| 12b Denominazione  | Palestra scolastica Gaggio | 12 Mappa in allegato (vedi retro) |       |

**Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input type="radio"/> Interna <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 2  | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input type="radio"/> 2,50-3-50 <input checked="" type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input checked="" type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 28   |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata   | 26 CORDOLI O CATENE <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No   |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 29 SOPRAELEVAZIONI <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| PROPRIETÀ  | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica  | 33 <input type="checkbox"/> Privata  |
| 34 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |  |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio   | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta   |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile   |  |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 38 <input type="checkbox"/> Frana <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace   | 41 <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee  |
|  | 43 <input type="checkbox"/> Localizzazione frana <input type="checkbox"/> Interferente con l'edificio strategico   | 44 <input type="checkbox"/> A monte <input type="checkbox"/> A valle   |
|  | 46 Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input checked="" type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4  | 47 Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |

**Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
| 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA   | <input type="radio"/> Coordinamento interventi 001 <input type="radio"/> Soccorso sanitario 002 <input type="radio"/> Intervento operativo 003 <input checked="" type="radio"/> Altro 004 |   |                             |
| 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | <input type="checkbox"/> Ccs <input type="checkbox"/> Dicomac <input type="checkbox"/> Com <input type="checkbox"/> Coi <input type="checkbox"/> Coc                                      | 49b <input checked="" type="checkbox"/> Ricovero in emergenza |                             |
| DESTINAZIONE D'USO                      | 50 Uso originario S67   | 51 Uso attuale S67  |                             |
| 52 ANNO DI PROGETTAZIONE                | 1975  | 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE                                   | 1976                        |
| ESPOSIZIONE                             | 54 Persone mediamente presenti  | 25  |                             |
|   | 55 Ore fruizione nel giorno   | 8   | 56 Mesi fruizione nell'anno |
|   | 57 Interventi dopo la costruzione <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  | 58 Anno   | 2012                        |
| INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI         | 59 <input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti  |   |                             |
|   | 60 <input type="checkbox"/> Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%   |   |                             |
|   | 61 <input type="checkbox"/> Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso  |   |                             |
|   | 62 <input type="checkbox"/> Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale   |   |                             |
|   | 63 <input checked="" type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico  |   |                             |
|   | 64 <input type="checkbox"/> Interventi di sola riparazione dei danni strutturali  |   |                             |
|   | 65 <input type="checkbox"/> Altro   |   |                             |
| EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA           | 66 Codice evento T  | 67 Data   | 29 / 05 / 2012              |
|   | 69 Codice evento  | 70 Data   | 00 / 00 / 0000              |
|   | 72 Codice evento  | 73 Data   | 29 / 05 / 2012              |
| 75 VERIFICA SISMICA                     | <input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input checked="" type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input type="radio"/> Non effettuata                             |   |                             |

**Mappa**

