



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 12 / 08 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Modena. Comune: Concordia sulla Secchia. Località abitata: Concordia sulla Secchia. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000003084. Identificativo Unità Strutturale: 003. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000035. Indirizzo: via Della Croce Rossa Italiana. Denominazione: scuola secondaria di I grado "B. Zanoni".

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [Si]. 14 Interna [D'estremità]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [Si]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [Si]. 17 Chiesa [Teatro]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 11. 22 VOLUME UNICO SU AC: [Si]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 479. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: [C.a.]. 25 TIPO MURATURA: [Buona]. 26 CORDOLI O CATENE: [Si]. 27 PILASTRI ISOLATI: [Si]. 28 PIANO PILOTIS: [Si]. 29 SOPRAELEVAZIONI: [Si]. 30 DANNO STRUTTURALE: [Gravissimo]. 31 STATO MANUNTENTIVO: [Carente]. 32 PROPRIETÀ: [Pubblica]. 33 [Privata]. 34 MORFOLOGIA: [Pianeggiante]. 35 UBICAZIONE: [Sotto versante incombente o forte pendio]. 36 [Sopra versante incombente o cresta]. 37 MICROZONAZIONE SISMICA: [Zona MS (condizione peggiore)]. 38 Tipo instabilità: [Frana]. 39 [Liquefazione]. 40 [Faglia attiva e capace]. 41 [Cedimenti differenziali]. 42 [Cavità sotterranee]. 43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana [Interferente con l'edificio strategico]. 44 [A monte]. 45 [A valle]. 46 Rischio PAI: [R1]. 47 Area alluvionabile: [Si].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: [Coordinamento interventi 001]. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: [Ccs]. 49b [Ricovero in emergenza]. DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario [S04]. 51 Uso attuale [S04]. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 2017. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2019. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 225. 55 Ore fruizione nel giorno: 8. 56 Mesi fruizione nell'anno: 9. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 57 Interventi dopo la costruzione: [Si]. 58 Anno: [blank]. 59 [Ampliamenti]. 60 [Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%]. 61 [Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso]. 62 [Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale]. 63 [Interventi di miglioramento/adequamento sismico]. 64 [Interventi di sola riparazione dei danni strutturali]. 65 [Altro]. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [blank]. 67 Data: 00 / 00 / 0000. 68 Tipo intervento [blank]. 69 Codice evento [blank]. 70 Data: 00 / 00 / 0000. 71 Tipo intervento [blank]. 72 Codice evento [blank]. 73 Data: 00 / 00 / 0000. 74 Tipo intervento [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: [Effettuata (cofinanziata da DPC)].