



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 11 / 12 / 2016. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Modena. Comune: Fiumalbo. Località abitata: Fiumalbo-Dogana. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000000600. Indirizzo: Via Lago. Denominazione: Polo scolastico unificato.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50. VOLUME UNICO SU AC: Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: Uso originario S00. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1960. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1960. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 25. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento.