



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 26 / 04 / 2018. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Modena. Comune Mirandola. Località abitata Mirandola. Identificativo Aggregato Strutturale 0000003944. Indirizzo Via Barozzi - Via Fermi. Denominazione Palestra scuola media.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) >=5,00. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 1000. DANNO STRUTTURALE Assente. STATO MANUTENTIVO Sufficiente.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ricovero in emergenza. ANNO DI PROGETTAZIONE 1980. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1985. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 10. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).