





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI			
Data compilazione	16 / 09 / 2013	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
² Provincia	Modena	036	
³ Comune	Pavullo nel Frignano	030	
4 Località abitata	Pavullo nel Frignano	10010	
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000004870	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di a	000000009	b 000000010	
Accessibilità/Connessione C		d	
¹⁰ Indirizzo	Via Giardini - Via Marchiani	¹¹ Civico 194	
12 Mappa in allegato (vedi retro)	via Ciardini - via Marcinani	194	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GEN POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata	ERALI Sì • No 14 Interna	D'estremità D'angolo	
	31 THE INC		
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì • No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro			
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 7 19 PIANI INTERRATI 0 \bullet 1 2 \geq 3			
	<u> </u>	ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 18	
		SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 2700	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE • C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata			
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì ● No			
27 PILASTRI ISOLATI Sì ● No 28 PIANO PILOTIS ● Sì No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No			
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono			
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata			
MORFOLOGIA • Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee			
Frana	43	ce Cedimenti differenziali Cavita sotterranee	
GEOLOGIA / LOCALIZZAZIONE TRANA 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	Interferente con l'unità strutturale R1 R2 R3 R4	A monte A valle A rea alluvionabile Sì ● No	
		Area anavionable	
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE			
destinazione d'uso (uso attuale)	S90		
⁴⁹ A ✓ Residen	ziale (H 69) D Turistico	(K 0) G Deposito (N 0)	
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B ✓ Comme	rcio (I 11) E Produzione	(L 0)	
c ✓ Serv. pu	bbl. (J 1) F ✓ Uffici	(M 5)	
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ✓	≤1919 19-45 46-61 ✓ 62-71	72-81 82-91 92-01 ≥2002	
51 UTILIZZAZIONE			
52 OCCUPANTI	230		

Марра	