PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO
versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	13 / 11 / 2013	Cod ISTAT
1	Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
2	Provincia	Modena	036
3	Comune	Sestola	043
4	Località abitata	Sestola	10004
5	Sezione censuaria		9
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000000903	00
7	Identificativo Unità Strutturale	999	
8	Identificativo Area di Emergenza	0000000000	
9	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000003	b 0000000000
		c 0000000000	d 0000000000
10	Indirizzo	Via Corso Umberto I	11 Civico 150
12	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata ● Sì ○ No — 14 ○ Interna ○ D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (AC) — ○ Sì ● No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA — ○ Sì ● No — 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) — 4 — 19 PIANI INTERRATI — ○ 0 ● 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) — ○ ≤2,50 ● 2,50-3-50 ○ 3,50-5,00 ○ ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA — 11

22 VOLUME UNICO SU AC — ○ Sì ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) — 380

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE — ○ C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ○ Muratura ● Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA — ○ Buona ○ Cattiva ● Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE — ● Sì ○ No

27 PILASTRI ISOLATI — ○ Sì ● No — 28 PIANO PILOTIS — ○ Sì ● No — 29 SOPRAELEVAZIONI — ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE — ○ Gravissimo ○ Medio - grave ○ Leggero ● Assente — 31 STATO MANUTENTIVO — ○ Carente ○ Sufficiente ● Buono

PROPRIETÀ — 32 ✓ Pubblica — 33 ☐ Privata

34 MORFOLOGIA — ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio — 36 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore) ○ Stabile ○ Stabile con amplificazioni ● Instabile

Tipo instabilità — 38 ✓ Frana — 39 ☐ Liquefazione — 40 ☐ Faglia attiva e capace — 41 ☐ Cedimenti differenziali — 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / 46 IDROGEOLOGIA — Localizzazione frana — 43 ✓ Interferente con l'edificio strategico — 44 ☐ A monte — 45 ☐ A valle

Rischio PAI — ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 — 47 Area alluvionabile — ○ Sì ● No

Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA — 004

49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA — ☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc

DESTINAZIONE D'USO — 50 Uso originario — S52 — 51 Uso attuale — S52

52 ANNO DI PROGETTAZIONE — 2000 — 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE — 2004

ESPOSIZIONE — 54 Persone mediamente presenti — 4
55 Ore fruizione nel giorno — 24 — 56 Mesi fruizione nell'anno — 12

INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI
- 57 Interventi dopo la costruzione — ○ Sì ● No — 58 Anno
- 59 ☐ Ampliamenti
- 60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
- 61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
- 62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
- 63 ☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
- 64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
- 65 ☐ Altro

EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA

66 Codice evento	67 Data 00 / 00 / 0000	68 Tipo intervento
69 Codice evento	70 Data 00 / 00 / 0000	71 Tipo intervento
72 Codice evento	73 Data 00 / 00 / 0000	74 Tipo intervento

75 VERIFICA SISMICA — ○ Effettuata (cofinanziata da DPC) ○ Effettuata (altri finanziamenti) ● Non effettuata

Mappa